



**INFORME DE INVESTIGACION DE INCENDIOS  
D.E.T Cuerpo de Bomberos de Rancagua**



FECHA ENVIO DE INFORME	Correlativo D.E.T
<b>14 de Septiembre 2019</b>	<b>013-2019</b>

**FECHA DE EMERGENCIA**

Día	Mes	Año	HORA	RUC
<b>31</b>	<b>Julio</b>	<b>2019</b>	<b>00:58</b>	<b>1900836128-5</b>

**DIRECCION:**

Pobl/Villa	Calle/Pasaje	Block N°	Casa/Depto	Comuna
	<b>Plaza los Héroes</b>	---	<b>03</b>	<b>Coinco</b>

**OCUPADO POR:**

Nombre	Ced. de Identidad	Propietario/Arrendatario/Allegado/ Sin Moradores
<b>Hector Orellana Sanchez</b>	<b>13.560.883-1</b>	<b>Alcalde Subrogante</b>
Seguros Comprometidos	Cía. de Seguros	
<b>SI</b>	<b>JPV ASOCIADOS</b>	

**CARACTERISTICAS DEL LUGAR**

<input type="checkbox"/> VIVIENDA <input type="checkbox"/> NEGOCIO <input type="checkbox"/> INDUSTRIA <input type="checkbox"/> EST. EDUCAC. <input type="checkbox"/> VEHICULO (TIPO)  <b>PATENTE VEHICULO:</b> <input type="text"/>  <b>MARCA Y MODELO VEHICULO</b> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> DEPARTAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> EDIF. PUBLICO <input type="checkbox"/> SITIO ERIAZO <input type="checkbox"/> VIA PUBLICA	<b>TIPO DE CONTRUCCION</b>  <b>PISOS:</b> <input type="checkbox"/> HORMIGON <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> ALBAÑILERIA (LADRILLO) <input type="checkbox"/> MADERA <input type="checkbox"/> ADOBE <input type="checkbox"/> PRE-FABRICADA <input checked="" type="checkbox"/> MIXTA	<b>LUGAR DE UBICACION</b>  <b>PISOS:</b> <input type="checkbox"/> DORMITORIO <input type="checkbox"/> LIVING <input type="checkbox"/> COMEDOR <input type="checkbox"/> COCINA <input type="checkbox"/> BAÑO <input checked="" type="checkbox"/> ENTRETECHO <input type="checkbox"/> BODEGA
--	---	---	---

**ORIGEN Y CAUSA DEL FUEGO**

Según lo observado en el lugar por personal de Investigacion de Incendios del C.Bomberos Rancagua, Sres. Humberto Guevera Toro y el Sr. Carlos Cartagena Cabezas, se pudo establecer que el incendio se produjo en Bodegas ubicadas al interior del recinto de la municipalidad de Coinco costado de la ruta H-38, su Origen fue en el recubrimiento de alambre eléctrico, ubicado al centro de las bodegas y la causa se presume fue el recalentamiento del sistema eléctrico que había en ese lugar, ya que no se encontró ninguna otra fuente que podría haber dado origen al incendio.

**CONCURRIERON**

APOYO A OTROS CUERPOS A CARGO:  
PROCEDENCIA: C.B Coinco B-1, BX-1, K-1  
C.B OLIVAR B-1, BX-1, K-1  
C.B DOÑIHUE BX-1  
C.B COLTAUCO B-1, K-1  
C.B RANCAGUA- DEPTO DET

MOTIVO:

AMBULANCIA PROCEDENCIA:  
Nº MOVIL (ES):

CARABINEROS A CARGO: Subof. José Burgos Reyes  
Nº DE PATRULLA (S): Z-5034

OTROS APOYOS (ESPECIFIQUE)  
.....

**OFICIAL O VOLUNTARIO A CARGO DE BOMBEROS**

NOMBRE:

Patricio Bastias Abarca

CARGO:

Comandante

COMPAÑIA:

C.Bomberos de Coinco

Sin otro particular,

Saluda atentamente a usted.



**FELIPE SAN MARTIN CARRASCO**  
**INSPECTOR**  
**DEPTO. ESTUDIOS TÉCNICOS**

Distribución:

- 1.- Cuerpo de Bomberos Rancagua.
- 2.-Archivo DET.